



EQUIPÉXITOS
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE NEGOCIOS

GF20Y-10L-A

OLLA ARROCERA A GAS 100 TAZAS 15.6 LTS

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción exterior de aluminio fundido
- Porcelanizado color blanco
- Sistema de encendido automático
- Tazón interno en aluminio
- Capacidad de 100 tazas, 16 kg de arroz
- Tapa en acero inox con agarradera aislada al calor
- Firmes agarraderas laterales
- Disparador automático de cocción
- Piloto de seguridad
- Funcionamiento a gas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Capacidad: 100 tazas
- Diámetro (cm): 65, Altura (cm): 49



Firmes agarraderas laterales



Sistema de encendido automático



Capacidad de 100 tazas,
16 kg de arroz



Porcelanizado color blanco





EQUIPÉXITOS
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE NEGOCIOS

GF20Y-10L-A

RECOMENDACIONES DE USO

Conectar a una de toma de gas para una presión de trabajo 1/2 PSI. Gas LPG.

Se recomienda seguir las normativas vigentes en Costa Rica según Decreto Ejecutivo N° 41150-MINAE-S “Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo” para conexiones de equipos de gas.

MANTENIMIENTO & PRECAUCIONES

El esmalte Porcelanizado es casi inalterable bajo uso normal y conservará su brillo y color por muchos años atendiendo las siguientes recomendaciones:,,

Evite toda clase de golpes en las superficies en Porcelanizado, especialmente en bordes y esquinas.,,

Evite que sobre el Porcelanizado caliente se derramen líquidos hirviendo (aceites, salsas, almíbares o jarabes).,, Los jugos cítricos, vinagres fuertes o aliños concentrados, aún en frío, pueden atacar el Porcelanizado. Por lo tanto, evite que éstos se acumulen sobre su superficie y mucho menos si se encuentran calientes.

No utilice limpiadores abrasivos, mallas metálicas, mallas de fibra sintética y otros que puedan dañar el acabado de las superficies

Garantía

El equipo cuenta con una garantía de un año contra defectos de fabricación. Para validar la garantía el cliente debe enviar el equipo al taller de servicio de Veromatic, ubicado en Río Segundo de Alajuela.

Taller de Servicio y Repuestos

En Equipexitos contamos con taller de servicio con técnicos capacitados para la revisión y reparación de este equipo. Además mantenemos stock permanente de sus partes y repuestos

